

NOTA TÉCNICA

Departamento de asistencia técnica de empresa LPGTECH informa medidas correctivas para los controladores TECH ONE (producido antes de 01 de abril de 2016).

La razón para llevar a cabo la acción es, detectado en el tiempo reciente, un error de software en la versión por debajo de 84. que en las condiciones extremadamente desfavorables puede causar daño térmico de los amplificadores de potencia (la desaparición específica de las señales de control de inyección y el poder).

Culpa es en 100% causada por la programa de aplicación. Después de la actualización del controlador a la versión 84 o posterior (en la página www.lpgtech.es está disponible un firmware en versión 85), el problema desaparece.

La actualización es obligatoria, debería llevar a cabo con urgencia!